

## フロッピーディスクドライブ交換修理停止についてのお知らせ

平成 18 年 9 月 7 日  
応用地質株式会社 機器事業本部

平素は弊社製品等をご利用いただき誠にありがとうございます。

ジオロガー3030Mark 2、McOHM-21 等使用しているフロッピーディスクドライブ(NEC PC-9800 対応の 1.2MB フォーマット)については部品メーカーで既に製造を停止しており、新規に入手が出来ない状況にあります。該当ディスクドライブを使用した機器は弊社では既に 7 年以上前に生産中止となっております。

弊社ではフロッピーディスクドライブを在庫して修理に対応してまいりましたが、既に弊社の在庫も無くなり交換修理が出来ない状況になりました。

つきましてはフロッピーディスクドライブの交換修理を停止させていただくことになりました。お客様においては事情をご理解頂きますようお願い申し上げます

なお本フロッピーディスクドライブを使用している対象機種は以下になります。

地震探査装置	Model-1118 McSEIS-16000 Model-1119 McSEIS-170 Model-1122 McSEIS-170f
電気探査装置	Model-2116 McOHM - 21
孔内 P S 検層装置	Model-3311 ホールシャトル-170 Model-3331 サブソション-170
マルチデータ収録装置	Model-3964B ジョカ - 3030Mark2 (3964A タイプは既にメンテナンス終了)
超音波速度測定装置	Model-5228 ソニック 17-170

なおフロッピーディスクドライブの交換を伴わない修理につきましては今後も対応をさせていただきます。

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

応用地質株式会社 機器事業本部  
営業企画部  
茨城県つくば市御幸が丘 4 3 番地  
電話 029-851-5078 FAX 029-851-7290  
E-Mail [seihin@oyonet.oyo.co.jp](mailto:seihin@oyonet.oyo.co.jp)